

(注意：详细的选型表格，请参阅不同类型传感器选型的相关页数)

MTS Temposonics 位移传感器选型流程

举例：

LH

= LH 型

M

= 公制螺纹

D600

接头方式 = 6 针 DIN 接头插座，
插座不带电缆

M0500

行程 = 500 mm

1

供电 = +13.5 Vdc 至 +24 Vdc
(行程 < 1525mm)

V0

输出 = 0 ~ 10 Vdc

选型结果：LHMD600M05001V0

配件(必须另购)：

例：

磁铁： 201542 标准圆形磁铁
延长电缆：D6005P0
(5 英尺长电缆带
D6 配对接头)

